

# 随州市市场监督管理局

## 市市场监管局关于 2023 年全市食品（含粮油） 检验检测机构“双随机、一公开” 监督检查工作的通报

各县、市、区市场监管局、随州高新区市场监管局，各食品（含粮油）检验检测机构：

为加强食品（含粮油）检验检测机构监管，规范食品（含粮油）检验检测机构检测行为，营造公平有序的市场环境，根据《省市场监管局关于印发深化粮食购销领域市场秩序专项整治实施方案的通知》要求，市局于 2023 年 7 月组织开展了全市食品（含粮油）检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作。现将有关情况通报如下：

### 一、基本情况

本次监督检查对全市取得资质认定证书的 4 家食品（含粮油）检验检测机构进行了全覆盖检查。按照“双随机、一公开”工作要求，从市市场监管局随机抽取执法人员，聘请行业专家，组成检查组进行检查。

从检查总体情况看，大部分机构都能按照标准要求进行检验检测，检查过程中未发现未经检验检测，出具检验检测数据、结果及篡改、编造检验检测数据、结果的严重违规行为。依据《检验检测机构资质认定管理办法》（修订版）（市场监管总局令第 163 号）、《检验检测机构监督管理办法》（市场监管总局令第 39

号)规定,本次检查的4家检验检测机构的总体情况为:1家机构自行改正后通过,3家机构依据39号令第二十五条处理(具体情况见附件)。

## 二、监督检查发现的主要问题

湖北锐帆检验检测科技有限公司存在的主要问题:一是设备编号002-4的冰箱未进行有效监控和记录;二是设备编号006-21超声波清洗机的设备标识不全;三是样品、分包管理不规范;四是编号为011-6的液相色谱荧光检测器、编号为001-6的电子天平未及时按要求进行量值溯源。

随县公共检验检测中心存在的主要问题:一是未按要求办理法人代表事项变更;二是标准物质标识不全;三是样品管理不规范;四是未提供2023年期间核查计划。

广水公共检验检测中心存在的主要问题:一是标准物质管理不规范;二是存放标准物质的冰箱未进行有效监控和记录;三是天平使用环境不能满足检测技术要求。

随州市公共检验检测中心存在的主要问题:一是A404仪器室温湿度记录不全;二是报告管理不规范。

## 三、检查结果处理及有关要求

(一)认真整改,落实主体责任。各机构要依法落实主体责任,强化法律法规和诚信意识,加强资质认定法律法规、技术标准和检验检测方法等内容的培训学习,认真对照检查发现的问题,按时按要求完成整改。整改期间,凡涉及检验检测技术能力的问题,各相关检验检测机构不得就相应检验检测项目向社会出具具有证明作用的数据和结果。

(二)加强属地监管,及时上报处理结果。各地要根据此次监督检查结果,对本辖区内存在问题的检验检测机构,认真梳理,

严格按照期限和要求进行整改并跟踪督查，对其整改效果及时进行现场验证核查。对存在违法违规行为的机构，各地要依法依规作出严肃处理。请各地于9月10日前完成本次监督检查的后处理，并将后处理结果报市市场监管局认检科。

联系人：蒋静静 联系电话：0722-3598129。

附件：全市食品（含粮油）检验检测机构“双随机、一公开”  
监督检查情况汇总表

The seal is circular with a red border. Inside the border, the text '随州市市场监督管理局' (Suizhou City Market Supervision Administration Bureau) is written in a circular arrangement. In the center of the seal is a five-pointed red star.

随州市市场监督管理局  
2023年8月28日

附件：

## 全市食品（含粮油）检验检测机构“双随机、一公开”监督检查情况汇总表

序号	属地	名称	处理建议
1	高新区	湖北锐帆检验检测科技有限公司	违反 39 号令第八条、第十条：责令限期改正
2	曾都区	随州市公共检验检测中心	自行改正后通过
3	随 县	随县公共检验检测中心	违反 39 号令第八条：责令限期改正
4	广水市	广水市公共检验检测中心	违反 39 号令第八条：责令限期改正